

## Veränderte Produktion ab Wochencode > 323



In der Farbserie Mara® Speed SL wurde die Fertigungstechnik geändert, wodurch sich bei den Farbtönen 037/056/057 eine signifikante Abweichung bei der Weißabmischung ergibt. Bitte bei Farbtonausmischungen beachten!

### Farbtonabweichung

Der dE-Wert der betroffenen Basisfarbtöne liegt im Vollton auf weißen Substraten bei:

SL 037: 1,35      SL 056: 1,18      SL 057: 1,26

Bei **Weißabmischungen** wirkt sich die Abweichung stärker aus:

SL 037: 5,31      SL 056: 1,06      SL 057: 3,02

Weitere Änderungen der technischen Eigenschaften wie Verdruckbarkeit und Verlauf sind nicht zu erwarten.

### Auftragsfarben

Nachbestellungen betroffener Auftragsfarben werden ggf. etwas verzögert geliefert, da die Rezepturen überarbeitet werden müssen.

Weitere Informationen zu Mara® Speed SL finden Sie auf [www.marabu-druckfarben.de](http://www.marabu-druckfarben.de)

### Colour Management

Eine neue Farbdatei für den Marabu ColorFormulator MCF sowie neue Rezepturen im Marabu ColorManager MCM werden demnächst verfügbar sein.

### Umstellungsdatum

Der Wechsel erfolgt ab dem **Wochencode > 323**. Ein Zusatzhinweis auf dem Etikett

**„Achtung: Veränderte Rezeptur“**

weist speziell auf die Umstellung hin.

### Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Technical Hotline

Tel.: +49 7141 691140, [technical.hotline@marabu.com](mailto:technical.hotline@marabu.com)