



## Rezepturänderung



Es ist kein Geheimnis, dass der globale Rohstoffmarkt in der heutigen Zeit starken Schwankungen und Engpässen unterworfen ist. Um die Lieferfähigkeit des Härters HT 1 sicherzustellen, haben wir einen Rohstoffaustausch vorgenommen.

Die Qualifikation alternativer Rohstoffe ist derzeit wichtiger denn je. Deshalb haben wir bereits seit längerer Zeit Testreihen durchgeführt.

Jetzt wird ein im Härter HT 1 enthaltener Rohstoff ausgetauscht, bei dem die Liefersituation besonders kritisch ist.

Die Eigenschaften des Härters HT 1ändern sich durch diese Umstellung nicht.

Weitere Informationen finden Sie in den Technischen Datenblättern auf <u>www.marabu-druckfarben.de</u>

## Umstellungsdatum

Der Austausch betrifft alle Fertigungen ab **Wochencode 213**. Ab diesem Zeitpunkt wird auch ein Zusatzetikett

## "Achtung! Geänderte Rezeptur"

auf den Gebinden aufgebracht, um speziell auf die Optimierung hinzuweisen.

## Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Technical Hotline

Tel.: +49 7141 691140, technical.hotline@marabu.de